

## סקר מכלי דלק בקמפוס

בחודש מאי 2021 הופץ בקמפוס דו"ח סקר מכלי דלק (סולר, מזוט וקרוסין) שבוצע במסגרת מפגעי בטיחות וסביבה שנצפו בשטח מהם נגזר לבקשת ראש יחידת הבטיחות סקר RLL (Right – Left Look).

בסקר נסקרו 35 מכלי דלק הפזורים ב – 25 אזורים בטכניון רבתי, על מאצרותיהם, צנרותיהם ועמדות המילוי שלהם ומופו הפערים אל מול דרישות החוק.

הפעולות המתקנות דורגו בהתאם לרמת הדחיפות מנמוכה לגבוהה מאוד והאחראי בכל אזור פועל לביצועם מול הגורמים הרלוונטיים.



בתמונה: מיכל סולר עילי. חסרים מאצרה שילוט וגגון. המיכל צמוד לצמחיה ומונחים עליו חפצים.